



## “ เซป-เอ็กซ์ ” ZEP EXO

น้ำยาทำความสะอาดพลังสูง ชนิดเข้มข้น สำหรับล้างคราบไขมัน  
และพื้นผิวที่สกปรกมากๆ ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

### ลักษณะทั่วไป

เป็นสารละลายเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่าง มีฐานเป็นน้ำ (Water base) ประกอบด้วย สารทำความสะอาดชนิดสังเคราะห์ สารละลายไขมัน สารทำให้น้ำอ่อน สารเพิ่มความเป็นด่าง สารป้องกันการกัดกร่อน และสารทำละลายน้ำมันชนิดพิเศษ

### คุณสมบัติ

- มีพลังทำความสะอาดสูง
- มีความเข้มข้นสูง
- ใช้งานได้หลากหลาย
- ละล้างได้หมดจด
- ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
- USDA รับรอง

### ประโยชน์

- สามารถกำจัดคราบสกปรก คราบไขมัน ได้ทุกพื้นผิว
- สามารถเจือจางได้ถึง 1: 100 เพื่อให้เหมาะกับงาน
- สามารถเจือจางได้ทั้งน้ำ และ น้ำมันก๊าด เพื่องานทำความสะอาดหลายชนิด
- ละล้างออกได้ง่าย ไม่มีคราบหลงเหลือ
- สารเคมีทั้งหมดสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ จึงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
- อนุญาตให้ใช้เป็นน้ำยาทำความสะอาดพื้น และกำแพงของทุกแผนก ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

การใช้งาน.- แนะนำให้ใช้กับงานต่างๆ เช่น

ศูนย์ซ่อมรถยนต์	ร้านอาหาร	โรงพยาบาล คลินิก
บริการทำความสะอาด	บริการเกี่ยวกับสุขภาพ	อพาร์ทเมนท์
ห้างสรรพสินค้า	โรงแรม – หอพัก	โรงเรียน และสถานศึกษา

### วิธีใช้

ทำความสะอาดคราบไขมันตามเครื่องยนต์ ชัชชี และอื่นๆ

ให้ผสมน้ำยากับน้ำอุ่นหรือร้อน อัตราส่วน 1:3 ถึง 1:5 โดยวิธีการฉีดพ่นด้วยแรงดันสูง ปล่อยให้เปียก 5 – 15 นาที ขึ้นอยู่กับสภาพของคราบสกปรก แล้วล้างออกด้วยการฉีดน้ำ แรงดันสูง

กรณีที่ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่จะทำความสะอาดไม่สามารถถูกน้ำได้ ใช้ผสมน้ำยากับน้ำมันก๊าดหรือโซล่า อัตราส่วน 1 : 10

### การทำความสะอาดแบบสตีม สำหรับงานล้างพื้น

ผสมน้ำยากับน้ำอัตราส่วน 1:20 ถึง 1:50 ขึ้นกับความสกปรกของงาน

งานทำความสะอาดพื้นผิวของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีสี และไม่มีสีต่างๆ

ผสมน้ำยากับน้ำ 1:2 ถึง 1:10 การใช้น้ำอุ่น หรือน้ำร้อนจะเพิ่มประสิทธิภาพของ ZEP EXO ใช้วิธีฉีดพ่น แปรงทา หรือผ้าเช็ด ทิ้งให้น้ำยาเปียก 2 – 3 นาที ใช้แปรงขัดถูบ้างถ้าจำเป็น แล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาด หรือชะล้างด้วยน้ำ

### การเตรียมพื้นผิวโลหะก่อนการพ่นสี

การทำความสะอาดดังกล่าวข้างต้นจะสามารถขจัด รอยนิ้วมือ น้ำมันหล่อลื่น จารบี และสิ่งสกปรกต่างๆ ซึ่งทำให้การพ่นสีมีประสิทธิภาพดีขึ้น

### การทำความสะอาดไวน์ล และพลาสติก

ผสมน้ำยากับน้ำ 1:5 ถึง 1:10 เช็ด หรือสเปรย์ลงบนพื้นผิวทิ้งไว้ 5 – 10 วินาที เช็ดออกด้วยน้ำสะอาด

### การทำความสะอาดงานไม้ทาสี

ผสมน้ำยากับน้ำ 1:15 ถึง 1:30 โดยใช้ฟองน้ำ หรือผ้า แล้วเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด หรือฟองน้ำ

### ทำความสะอาดล้อ และยางรถยนต์

ผสมน้ำยากับน้ำ 1:5 ถึง 1:10 โดยใช้สเปรย์ หรือแปรงที่ล้อ และยางของรถยนต์ ทิ้งไว้ให้เปียกสักครู่ ประมาณ 5 – 10 วินาที แล้วฉีดน้ำล้างออก

### ใช้ลอกแวกซ์จากพื้น

ผสมน้ำยากับน้ำ 1:20 ถึง 1:50 ขัด หรือถูตามปกติ ล้างออกด้วยน้ำ ถ้าเป็นพื้นคอนกรีตที่สกปรกมากๆ ฉีดน้ำยาทิ้งให้เปียก 5 – 10 นาที จึงขัดด้วยเครื่อง หรือแปรงแข็ง แล้วล้างออกด้วยน้ำ

หมายเหตุ.- ZEP EXO มีความเข้มข้นสูง อาจทำลายสีบางชนิด หรืออะลูมิเนียมเงา ให้ทดสอบก่อนใช้งาน หรือใช้งานที่ความเข้มข้นต่ำๆ และอย่าลืม! ชะล้างด้วยน้ำทุกครั้งหลังทำความสะอาด

### คุณลักษณะเฉพาะ

ลักษณะทางกายภาพ.....ของเหลว	pH มีฐานเป็นน้ำ .....12.0 ถึง 12.5
สี.....เขียวใส	จุดติดไฟ (เจือจางแล้ว) .....ไม่ติดไฟ
กลิ่น.....อ่อนๆ	ความหนาแน่น..... 8.5 ปอนด์ / แกลลอน
ความถ่วงจำเพาะ.....1.02	อายุการใช้งาน.....อย่างต่ำ 1 ปี

การบรรจุ. ถังขนาด 5 แกลลอน ( 18.925 ลิตร)

ผู้ผลิต ZEP MANUFACTURING COMPANY ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย CLEAN PROJECT COMPANY ประเทศไทย